










PYKA35 PYKA35H






BM0  H=0 x 4	BMZ0  KR=0 x 4	A1  8x32 x 16	F1  x 16	E1  x 16
D1  x 4	G  x 3	N6  US 3,5x16 x 16	Q9  x 1	I2  UW 3x12 x 2
W2  x 2	R7  x 2	P0  ø5 x 20	G71  x 1	F8  x 10
O16  x 4	R4  x 8	H2  L-128 x 1	K1  x 2	







1




2








3






4







5



6







8



BMZ0



BMZ0



BMZ0

BMZ0






BMZ0

5




Poraa reiät vetimelle. Tue oven etupinta tiukasti puukappaleeseen, muuten etupinnan maalipintaan voi tulla näkyvä halkeama. Vinkki: voit porata reiät muunlaisillekin vetimille. Puuri augud käepidemele. Toeta ukse esikülj tugevasti puuklotsi vastu, muidu võib esikülje värvipinda tulla nähtav jälg. Võid puurida augud ka teistsugustele käepidemetele.






9




10



11



12



13

