

---

## CEWOOD Verpackungsrichtlinien für Rücksendematerial

Um einen sicheren und effizienten Transport, die Einhaltung der Anforderungen des CEWOOD Kreislauf- und Recyclingprogramms (Circularity and Recycling Program) sowie den Schutz der Materialien zu gewährleisten, müssen Kunden diese Verpackungsrichtlinien bei der Vorbereitung von Rücksendematerial strikt einhalten

---

### 1. Verschnittreste und kleine Plattenstücke (< 600 × 300 mm)

- Verpackungseinheit: Dürfen ausschließlich in von CEWOOD bereitgestellten Großsäcken verpackt werden.
  - Platzierung der Säcke: Jeder Großsack muss standsicher auf einer Standard-EUR-Palette oder auf einer CEWOOD-Palette positioniert werden, die mit der Materiallieferung bereitgestellt wurde.
  - Maximales Gewicht pro Großsack: 600 kg. Nicht überfüllen.
  - Verschließen der Säcke: Großsäcke müssen oben mit den mitgelieferten Bindern fest verschlossen werden, um ein Austreten kleiner Teile zu verhindern.
  - Stapeln auf der Palette: Pro Palette ist nur ein Großsack zulässig.
  - Standsicherheit: Der Großsack muss mittig auf der Palette positioniert werden, damit er nicht kippt. Die Palette muss zur Stabilisierung der Ladung mit Stretchfolie umwickelt werden.
  - Kennzeichnung: Jeder Großsack muss ein Rückgabetikett mit folgenden Angaben tragen:
    - Kundename
    - Rechnungsnummer
- 

### 2. Überschüssige Platten und Platten am Ende der Nutzungsdauer (≥ 600 × 300 mm)

- Verpackungseinheit: Müssen auf Standard-CEWOOD-Paletten (1200 × 1200 mm oder 1200 × 600 mm) gestapelt werden.
  - Stapelmethode:
    - Platten müssen liegend gestapelt werden, nicht hochkant.
    - Plattenkanten müssen bündig ausgerichtet sein, um Biegen oder Rissbildung zu vermeiden.
    - Maximale Stapelhöhe: 1200 mm (inkl. Palette).
    - Maximales Gewicht pro Palette: 600 kg.
  - Schutz:
    - Der Stapel muss mit Industrie-Stretchfolie umwickelt werden (mindestens 3 Lagen, einschließlich Abdeckung oben).
    - Kantenschutzecken verwenden, um Schäden beim Umreifen zu vermeiden.
    - Den Stapel mit mindestens 2 horizontalen Umreifungsbändern sichern.
  - Zustand der Materialien: Platten müssen sauber, unbehandelt und frei von Farbe, Putz, Schrauben, Klebstoffen oder anderen Verunreinigungen sein.
  - Kennzeichnung: Jede Palette muss ein Rückgabetikett mit folgenden Angaben tragen:
    - Kundename
    - Rechnungsnummer
- 

### 3. Allgemeine Verpackungs- und Transportregeln

- Nicht konforme Verpackung: CEWOOD behält sich das Recht vor, nicht konforme Rücksendungen abzulehnen oder Gebühren für Handling/Sortierung zu berechnen.
- Verantwortung für den Transport: Der Kunde ist für das sichere Verladen der Paletten verantwortlich und muss sicherstellen, dass sie transportbereit sind.
- Zustand der Paletten: Es werden ausschließlich unbeschädigte Holz-EUR-Paletten akzeptiert. Beschädigte Paletten werden nicht angenommen.
- Fotodokumentation: Kunden müssen Fotos der verpackten Rücksendungen (Standsicherheit der Palette, Umwicklung und Kennzeichnung) an CEWOOD senden, bevor der Versand freigegeben wird.
- Zurückgewiesene Sendungen: Sendungen, die diesen Richtlinien nicht entsprechen, können am CEWOOD-Standort zurückgewiesen werden.

**Unterzeichnet im Namen des Kunden (Name, Datum):**

---