






AK45 AK45H




S1  ST6x60 x 2	S2  UX8 x 2	P4  ø 12 x 4	
P0  x 2	H2  L-128 x 1	K1  M4x22 x 2	ZR2  x 1




01.





02.




03.



04.



05.



Poraa reiät vetimelle. Tue oven etupinta tiukasti puukappaleeseen, muuten etupinnan maalipintaan voi tulla näkyvä halkeama. Vinkki: voit porata reiät muunlaisillekin vetimille. Puuri augud käepidemele. Toeta ukse esikülge tugevasti puuklotsi vastu, muidu võib esikülje värvipinda tulla nähtav jälg. Võid puurida augud ka teistsugustele käepidemetele.

06.

