

ALL CLEAR™ EXTRA

All Clear™ Extra on pesuvahend pritsimisseadmete ja pritsipaakide pesuks pestitsiidi jääkidest.

Kasutamisyjuhend

Toimeviis: All Clear™ Extra on spetsiaalne pesuaine, mis on mõeldud pritsimislahuse jääkide eemaldamiseks pritsi paagist, poomilt, filtritelt, pihustitelt jt. pritsimisseadme osadelt. All Clear™ Extra't kasutatakse pärast Granstar® Preemia, Titus®, Calibre® 50 SX ja teiste sulfonüüluureat e. väikese kulunormiga grammherbitsiide kasutamist pritsipaakide pesuks.

Kulunorm:

Pestava pritsi maht (liitrit)	500	1000	2000	3000
Pesuks kasutatava vee kogus (liitrit)	50-250	100-500	200-1000	300-1500
All Clear™ Extra kogus (liitrit)	0,25-1,25	0,5-2,5	1,0-5,0	1,5-7,5

Pritsi pesemine

1. Tühjenda prits. Loputa paak (seest ja väljastpoolt) ning jaotustoru ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti.

2. Minimaalne pritsi pesemiseks kasutatav vee kogus on 1/10 (10%) pritsi mahust. Täida prits pesuks vajamineva vee kogusega ja lisa spetsiaalne pesuaine All Clear™ Extra 500 ml/ 100 l veele. Pritsi mõni minut pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel sega lahust paagis 15 minutit. Tühjenda paak.

3. Võta ära pihustid ja filtrid ning pese need eraldi pesuainega kulunormiga 50 ml / 10 l vee kohta.

4. Lõpetuseks loputa paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega ja tühjenda prits.

Märkused Jälgige hoolikalt, et pesemis- või loputusvedelik ei kahjustaks puid ega teisi tundlikke taimi. Jälgige ka, et pesu- ja loputuslahus ei satuks pinna- või põhjavette.