

VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI DARBAM AR CEWOOD PLĀTNĒM

Pareiza rīkošanās ar koka ēvelškaidas plātnēm ir būtiska, lai nodrošinātu gan darba drošību, gan CEWOOD plātņu kvalitātes saglabāšanu transportēšanas, uzglabāšanas un montāžas laikā. Zemāk sniegti vispārīgi norādījumi darbam ar CEWOOD koka ēvelškaidas plātnēm.

Vispārējie drošības pasākumi

1. Individuālie aizsardzības līdzekļi: Vienmēr lietojiet atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, tostarp aizsargcimdus un aizsargbrilles. ①

Transportēšana

1. Iekraušana un izkraušana:

- Lielu plātņu daudzumu pārvietošanai uz paletēm izmantojiet mehāniskos celšanas līdzekļus, piemēram, iekrāvējus vai celtņus, kas aprīkoti ar atbilstošiem pacelšanas piederumiem. ②
- Transportēšanas laikā nodrošiniet, ka plātnes ir droši nostiprinātas un pārklātas, lai novērstu to pārbīdi un bojājumus.



Uzglabāšana

1. Vide:

- Uzglabājiet plātnes sausā, labi vēdināmā telpā, lai novērstu mitruma uzsūkšanos, kas var ietekmēt plātņu izmērus.
- Izvairieties no tiešas saules staru iedarbības, ekstrēmām temperatūrām un tieša kontakta ar ūdeni. ③

2. Kraujot plātnes:

- Kraujiet plātnes horizontāli uz līdzenas un stabilas virsmas, lai novērstu to izlieci vai deformāciju.
- Izmantojiet paletes vai paaugstinātas platformas, lai plātnes neatrastos tieši uz grīdas. ④
- Starp slāņiem ievietojiet distancerus vai līstes, lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju un plātņu aklimatizāciju telpas apstākļiem.

3. Aizsardzība:

- Pārklājiet uzglabātās plātnes ar ūdensnecaurīdīgu pārklājumu, lai pasargātu tās no putekļiem un mitruma.
- Nodrošiniet, lai aizsargplēve vai pārklājošais materiāls būtu droši nostiprināts, vienlaikus nodrošinot gaisa apmaiņu, lai novērstu kondensāta veidošanos.

Pārvietošana

1. Manuāla pārvietošana:

- Neceļiet lielas plātnes vienaņā. Paceliet vienu plātnes malu un balstiet to ar garo malu uz stabilas virsmas. Šādā veidā plātņi var pārvietot, novēršot tās ielieci vai plaisāšanu. ⑤
- Turiet plātnes aiz malām, lai saglabātu līdzsvaru.
- Izvairieties no straujām kustībām vai triecieniem, kas var izraisīt malu nolūšanu vai plātnes bojājumus.
- Pirms plātņu pacelšanas atbrīvojiet pārvietošanas ceļu, lai novērstu plātņu malu un virsmas bojājumus.

VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI DARBAM AR CEWOOD PLĀTNĒM

Montāža

1. Darba vietas sagatavošana:

- Pārlicinieties, ka montāžas vieta ir tīra un sausa, un ka apakškonstrukcija ir līmenī. ⑥
- Iepilnāojiet plātņu izkārtojumu un griešanu iepriekš, lai samazinātu atgriezumus un izvairītos no liekas pārvietošanas.

2. Griešana:

- Izmantojiet piemērotus griešanas instrumentus, piemēram, leņķzāģi, nebojātu rokas zāģi vai ripzāģi ar putekļu nosūces sistēmu, lai samazinātu putekļu veidošanos.
- Griešanas laikā lietojiet atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, tostarp putekļu masku un acu aizsargus.
- Lai atjaunotu plātņu fāzētās malas, izmantojiet smilšpapīru, kas aptīts ap taisnu pamatni, vai speciālus slīpēšanas klucīšus. ⑦

3. Stiprināšana:

- Ievērojiet CEWOOD tehniskās vadlīnijas attiecībā uz stiprināšanas metodēm. ⑧
- Ja nepieciešams, iepriekš izurbiet caurumus, lai novērstu skrūvju neprecīzu novietojumu.
- Nepārskrūvējiet – skrūves galvai jābūt vienā līmenī ar plātnes virsmu. ⑨

4. Apdare:

- Jebkuriem papildu apstrādes darbiem un apdares risinājumiem ievērojiet CEWOOD ieteikumus dokumentā "Pēc uzstādīšanās".



Apkope

1. Regulāra pārbaude:

- Periodiski pārbaudiet plātnes, vai nav redzami bojājumi, un nepieciešamības gadījumā savlaicīgi veiciet nelielus labošanas darbus vai nomainiet atsevišķas bojātās plātnes. ⑩
- Laiku pa laikam notīriet plātnes, izmantojot neabrazīvas tīrīšanas metodes, lai saglabātu to izskatu un funkcionalitāti.

Ievērojot šīs vadlīnijas, tiek nodrošināta droša un efektīva CEWOOD koka ēvelskaidas plātņu apstrāde, saglabājot to kvalitāti un augstu veiktspēju visā ekspluatācijas laikā.