

Varrox aurusti

Kristallilise oblikhappe aurusti, töötab 12 V pealt, küttekeha võimsus 150 W. Kaabli pikkus 3m, vajab töötamiseks 12 V akut, lennuava peaks olema suurem mõõtmetest 12x90 mm. Kaasas 1 g doseerimislusikas oblikhappe dihüdraadi ($C_2H_2O_4 \times 2H_2O$) manustamiseks. Töötamise ajal ei tohiks olla temperatuur alla 4 °C. Kasutage töötamise ajal kaitsekindaid ning kaitsemaski alates klassist FFP3 (EN149:2001).

Kasutusjuhend:

1. Täitke aurusti anum 1 kuni 2 g kristallilise oblikhappe dihüdraadiga
2. Asetage aurusti lennuavast sisse raamide alla
3. Sulgege lennuava ümrus svammi või riidega
4. Ühendage klemmid autoakuga (12V, 12A) 2 minutiks ja 30 sekundiks
5. Laske töötusel järelmõjuda 2 minutit.
6. Võtke aurusti tarust välja ja jahutage veeanumas
7. Jätke taru suletuks veel 10 minutiks
8. Samal ajal võite teha töötlust teisel tarul