



KYLPYHUONEKAAPISTOJEN ASENNUS

Kalusteet on tarkoitettu käytettäväksi kosteissa tiloissa. Silloin kylpyhuoneessa on oltava riittävä ilmanvaihto. Nyrkkisääntö: jos peili jää suihkun jälkeen huurteiseksi, on ilmanvaihdossa ongelmia.

Kaapistot eivät saa altistua vesiroiskeille. Suojaa ne tarvittaessa suihkuseinällä. Pelkkä suihkuverho ei useimmiten suojaa riittävästi. Takuu ei korvaa vesiroiskeiden aiheuttamia vaurioita. Kaapit on aina heti kuivattava vesiroiskeista.

Varmista, että kylpyhuoneesi seinät kestävät kalusteiden painon. Vaihda tarvittaessa pakkauksessa mukana tulevat kiinnitysruuvit ja proput sopivampiin. Hyviä kiinnitysvinkkejä: *wurth kiinnitysopas*. Jos seinässä on vesieristys, tiivistä ruuvien reiät sopivalla massalla.

Allaskaapit XL ja XXL, siivouskaappi SIKA ja pyykkikaappi PYKA sekä säilytyskaappi SÄKA60A asennetaan säädettävien jalkojen kanssa. **SIKA ja PYKA on myös aina kaatumisen estämiseksi kiinnitettävä yläosastaan kulmarautoilla seinään.**

Asentamiseen tarvitaan porakone, mitta, vatupassi, kynä ja ruuvimeisseli.

Peilikaappien sähköasennukset tekee valtuutettu sähköasentaja.

Pakkauksessa on kiinnityskiskot (ei SIKAssa eikä PYKAssa). Kiskot kiinnitetään seinään; mittaa haluamasi korkeus. Kiskojen oikean etäisyys toisistaan on mainittu kaappien kuvallisissa asennusohjeissa. Kaappi nostetaan kiskoille koukkujen varaan ja ruuvaa kaapin sisältä koukkuja ulospäin siten, että ne ovat tukevasti kiinni kiskoissa. Tasapainota kaappi vatupassin avulla ruuvaamalla toisia kaapin sisällä olevia ruuveja sisään tai ulos. Kiristä kaappi seinään. Varmista, että kaappi on nyt tukevasti kiinni.

Kiinnitä posliiniallas silikonilla kaappiin. Laita silikonია vielä altaan ja seinän väliseen saumaan.

HOITO

Kuivaa vesiroiskeet heti. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai -välineitä.

Pesuallasta tai kaappia ei saa altistaa ammoniakille, hapoille, vahvoille puhdistusaineille, hiusväreille tai kloorille.

KIERRÄTYS ON TÄRKEÄ OSA TUOTTEEMME ELINKAARTA

Tutustu paikkakuntasi kierrätysmääräyksiin ja kierrätyspisteiden sijaintipaikkoihin.

MDF- ja lastulevyosat kierrätetään puuna, metalliosat metallinkeräykseen, lasi lasinkeräykseen.

Peili: lajitteluasemalle.

Posliini: lajitteluasemalle.

LED-valot ja muut sähköosat: sähkölaiteromun (SER) vastaanottopaikkoihin.

Tuotteen pakkaus: pahvi pahvinkeräykseen, styrox ja muovi muovinkeräykseen.

Tuotteisiimme saa myös varaosat: info@nordium.eu