



BISTON
REK.NR: 10587683

SANITAARKERAAMIKA

GARANTIIINGIMUSED

Järgnevad garantii tingimused kehtivad **VitrA** originaalosadest koostatud :
(wc-potid,bideed, valamud, valamujalad,pissuaarid) toodete kohta.

GARANTII AEG:

1. Keraamikale- kümme(10) aastat ostust – mida tõestab ostututšekk,või objekti üleandmis akt mis tõestab kasutusele võtmist.
- 1.1 Üldkasutatavates kohtades kaks (2)aastat ostust-mida tõestab ostututšekk või objekti üleandmis akt, mis tõestab kasutusele võtmist.
- 1.2 Mehaanilistele osadele ehk sisse-ja väljalaskeklappidele üks(1) aasta.

STANDARD

Standardised wc-kompaktid mis on kokku komplekteeritud **VitrA** toodetest.Juhul kui kasutatakse muid tooteid,ei ole tagatud tervik,toimib standardi kohaselt.

GARANTII PIIRANGUD

- 1.Paigaldamine teostatakse kvalitseeritud tööfirma või litsenseeritud spetsialisti poolt.
- 2.Garantii ei hõlma vigu ja vigastusi.mis tulevnevad valest paigaldusest,kasutamavigadest ja väärast hooldusest.
3. Garantii ei hõlma vee ebapuhtusest tulevnevaid häireid.
- 4.Garantii ei hõlma kui ei kasutata wc-kompakti komplekti kuuluvaid tihendeid või kui neid on valesti paigaldatud.
- 5.Garantii ei kata defekte mis on ostja või kolmandate isikute poolt põhjustatud.
- 6.Maaletooja kannab garantii remondi kulud,kuid ei vastuta tekkinud lisakulude eest,millised toote rikke põhjustas(näiteks ruumide remont,montaažist ja demontaažist tulevnevad kulud).
- 7.**GARANTII HÕLMAB AINULT NEID VIGU,MILLEST OSTJA TEATAB MÜÜJALE VÕI GARANTII ANDJALE KUUE KUU JOOKSUL(180 päeva),HETKEST KUI VIGA ON AVASTATUD . OSTJA ON KOHUSTATUD OSTUHETKEL OSTETAVA KAUBA ÜLE KONTROLLIMA.SAMMUTI PEAB OSTJA ESITAMA OSTU KVIITUNGI, MILLELT ON NÄHA OSTU KUUPÄEV.**
- 8.**Tootja/maaletooja/müüja Ei vastuta kahjustuste eest,mis on tingitud käesolevate juhiste eramisest. Garantii kehtib Eesti Vabariigi piires ja garantiid teostab maaletooja.**

Maaletooja: OÜ BISTON

Tallinn,betooni 11b

E-R 8.30-16.30

TEL: + (372) 6228691

INFO@BISTON.EE

MÜÜGI KPV..... EDASIMÜÜJA ALLKIRI/PITSAT

Märkmed garantiiremondi kohta

Kuupäev_____

Veakirjeldus_____
