

Veeavarii Kalamaja Lastemuuseumis

17.09.2015

Portselannukud
TLM 26567 Emma 2000
TLM 26576 Kari 2000
TLM 26577 Albertus 2000
TLM 26580 Jakob 2000
TLM 26582 Monika 2000
TLM 26583 Sven 2000

TLM 26585 Elise 2001
TLM 26588 Tom 2001
TLM 26590 Konrad 2001
TLM 26592 Dorothea 2001
Numbritsa vankor, vihmavar, pael

3


Kristiina Hiiesalu
23.01.2018

Lastemuuseumi hoone



Portselannukud
TLM 26567 Emma 2000
TLM 26576 Kari 2000
TLM 26577 Albertus 2000
TLM 26580 Jakob 2000
TLM 26582 Monika 2000
TLM 26583 Sven 2000

3



Lastemuuseum

- 1934. a valminud ühepereelamu
- Kohandati muuseumiks 1985.a
- Hoone viimane kapitaalremont 1988.a
- Keldrikorrusel paikneva 3 hoidlaruumi pind 52m
- Mänguasjade- ja lastekogu u 3400 museaali, neist u 550 eksponeeritud


Portselannukud
TLM 26567 Emma 2000
TLM 26576 Kari 2000
TLM 26577 Albertus 2000
TLM 26580 Jakob 2000
TLM 26582 Monika 2000
TLM 26583 Sven 2000

TLM 26588 Tom 2000
TLM 26590 Konrad 2001
TLM 26592 Dorothea 2001
Numbrite vankor, vihmavar,
palett

3

Hoidla olukord sügisel 2015

- Ülejäänud keldrist eraldatud lukustatud uksega
- Ruumid läbikäidavad
- Kõigis ruumides aknad, keskkütteradiaatorid ja –torud
- Keskmises ruumis maja puhtavee peakraan
- Tagumises ruumis endine kanalisatsioonitoru
- Kütteperioodil kuivatavad õhku katmata keskküttetorud, suvise liigniiskuse tagajärjel aknaseintel hallituskahjustus




17.09.2015 pärast tööpäeva lõppu lei vürskelt remonditud esimese korruse WC-s veesurvel lahti santehniku poolt korralikult kinnitamata toruühendus




Enamus veest jõudis keldrisse läbi vahelagede kanalisatsioonitoru ava kaudu



... kuid seda jagus ka esimese korruse põrandale, keldrisse minevale trepile ja vahekorrusel asuvasse puhkeruumi



- 
- Peakraan asus lukustatud hoidlaruumis, mille võti asus lukustatud võtmekapis, mille võtme asukoht oli esimesele kohalejõudnule teadmata
 - Võtmekapi avamisega kaotati väärtuslikud kümmekond minutit
 - **OHUPLAANIST ON KASU AINULT SIIS, KUI SEE KA REAALSUSES TOIMIB!**
 - Esimese asjana pärast kraani sulgemist alustati museaalide evakueerimist, samal ajal teisi muuseumitöötajaid appi kutsudes. Kokku tuli 13 inimest, neist 2 väljastpoolt muuseumi

Pärast peakraani sulgemist sorises vahelagede vahele kogunenud vesi jätkuvalt läbi paneelivuukide ...



... otse hoidlariulitele



Ohus olevad museaalid evakueeriti 1. korruse ekspositsiooniruumi



Portselannukud
TLM 26567 Emma 2000
TLM 26576 Kari 2000
TLM 26577 Albertus 2000
TLM 26580 Jakob 2000
TLM 26582 Monika 2000
TLM 26583 Sven 2000

3



Osa veekahjustusteta museaalikarpe laoti kuivaks jäänud 1. hoidlaruumi



Tänu karpidele pääsesid museaalid minimaalsete veekahjustustega:

- läbimärjaks said ainult üksikud museaalid, mis olid paiknenud karpides otse lae all riiuli laeplaatidel ja karpid olid pealesadava vee tõttu lagunema hakanud
- evakuatsioon oli kiire, kuna karpe oli lihtne inimketis käest kätte anda ja sel viisil sopilisest ruumist ja kahest trepist üles esimesele korrusele saada



Peale museaalide evakueerimist kujunes 2 töögruppi:

ühed tegid museaalidele esmast läbivaatust

teised korjasid samal ajal keldris vett kokku



Läbivaatusel:

- Visati märjad karbid minema
- Märjad museaalid laotati käterätipaberihile kuivama
- niiskete kaantega karbid jäeti lahtiselt seisma
- kuivad karbid laoti kinnistena virna



Niisked kartongtahvlid laotati laiali tegevusteerumi vabadele pindadele



Keldris tilkus vesi ridadena piki laepaneelide vuugivaheid, mistõttu oli keeruline seda kokku koguda



Heaks abivahendiks oli koristaja veekaabits, millega üks inimene kogus üle põranda vee kokku ja teised said selle lappidega ämbritesse korjata



Põrandale käiguteedele laotati vee imamiseks lamepakendis kartongkastid



Enim sai kahjustada pedagoogiliste materjalide hoiuruum, kuhu vesi jõudis otse läbi lae kanalisatsioonitoru ümber oleva avause



Valdav enamus selles ruumis olnud pedagoogilisest materjalist muutus kasutuskõlbmatuks

Läbimärg materjal viidi kohe majast välja

Niisked materjalid laotati käterätipaberihile kuivama



Portselannukud
TLM 26567 Emma
TLM 26576 Kaer
TLM 26577 Albert
TLM 26580 Jakob
TLM 26582 Moa
TLM 26583 Sven

3

Tõsisemaid veekahjustusi said ka keldris olnud kütteruum ja panipaik, nende põrandad asuvad astme võrra ülejäänud põrandast madalamal



Olukord õhtuks:


Kõik muuseumi siseuksed jäeti lahti

Tööle pandi teistest filiaalidest toodud soojapuhurid ja ventilaatorid, et õhk majas liiguks



Hommikul puuriti esimese korruse põrandasse vahelagede kuivatamiseks kaks paari avasid, kuhu suunati Munters kuivati voolikud.

Muuseum kuivas kaks nädalat, sel ajal oli muuseum külastajatele suletud.



Evakueeritud u 600-700 museaali

- koondati teise maja saali vanalinnas, mis on ühtlasi kunstnike ja konservatorite tööruum ja Linnamuuseumi kodu-uurimisringi iganädalane koosolekukoht
- sealsamas ruumis museaalid konserveeriti, pildistati ja pakendati uutesse karpidesse

3

Kõik toimus paralleelselt plaaniliste töödega, mistõttu töö venis kaks aastat



Kuna avarii põhjustas remondifirma, sai muuseum esitada nõude hüvitada tekitatud kahjud ja likvideerida puudused



Hoidlat pärast remonti uuesti sisustades

- Telliti optimaalse suurusega metallriiulid
- Paigutati parema ligipääsetavuse tagamiseks hoidlamööbel ringi
- Varustati museaalide leidmise hõlbustamiseks karpide esiküljed lisaks nimekirjadele ka fotodega
- Grupeeriti museaale võimaluse korral ümber, et plastikud, eelkõige tselluloid, oleks ühes ruumis



Uued karbid



Hoidlatööd kestavad

- Jätkuvalt pakendatakse museaale liiga suurtest karpidest väiksematesse
- Hoidlas puudub tööpind, plaanis on selleks muretseda mitmetasandiline ratastel abilaud
- Muuseumi puhtavee peakraan asub endiselt hoidlaruumis
- Hoolimata kinnikeeratud radiaatoritest soojendavad ja kuivatavad katmata keskküttetorud endiselt liigselt hoidla õhku



Karbid õigustasid endi olemasolu taaskord 2017. a sügisel, kui hoidlaruumis hakkas lekkima vana kanalisatsioonitoru ots



Reovesi tilkus otse karpidele

TLM 27450 Nakk Anu
lekkimil 1970-ndad

Välja tuli vahetada ainult karpide kaaned





TLM 27450 Nakk Ann
ickmil 1970-ndad

Portselannukud
TLM 26567 Emma 2000
TLM 26576 Kari 2000
TLM 26577 Albertus 2000
TLM 26580 Jakob 2000
TLM 26582 Monika 2000
TLM 26583 Sven 2000

TLM 26585 Elise 2001
TLM 26588 Tom 2001
TLM 26590 Konrad 2001
TLM 26592 Dorothea 2001
Numbritta vankor, vihmavar, paiter



3

Aitäh!